


Ofertas recibidas en la Gerencia Administrativa en físico o por el Portal Transaccional

Número asignado	Nombre de los oferentes	Registro Nacional de Contribuyentes RNC	Presentación de oferta
1	Arquitecto, Construcción y Diseños Puello, SRL	1304252020	Portal
2	Cosmos Caribe, SRL	131742793	Portal
3	Grupo Ferrava, SRL	131801821	Portal
4	Alumtech, SRL	132228642	Física

Considerando: Que las evaluaciones técnicas y económicas son las siguientes:



Número asignado	Nombre de los oferentes	Monto de oferta
1	Arquitecto, Construcción y Diseños Puello, SRL	Cotización RD\$175,426.86
2	Cosmos Caribe, SRL	Cotización RD\$162,194.54
3	Grupo Ferrava, SRL	Cotización RD\$143,758.37
4	Alumtech, SRL	RD\$163,486.05

Considerando: Que, los oferentes Arquitecto, Construcción y Diseños Puello, SRL, Cosmos Caribe, SRL, y Grupo Ferrava, SRL, no presentaron sus ofertas económicas en el formulario SNCC.F033, requisito este no subsanable.

Considerando: Que, el informe técnico emitido por el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de fecha veintisiete (27) de septiembre del 2021, concluyó que el oferente participante, Alumtech, SRL, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en los términos de referencia y especificaciones técnicas elaborados para este proceso.

Considerando: El informe de evaluación técnico – económica de la oferta y las recomendaciones finales que arroja el mismo. La Gerencia Administrativa, de acuerdo con el informe pericial, emite la siguiente Resolución:


Resuelve:

Única Resolución


Se adjudica el procedimiento de compra menor DGAP-DAF-CM-2021-0148 "Suministro e instalación de puertas flotantes, vidrio fijo y frosteado", a:

Nombre del oferente	Descripción	Monto total Adjudicado
Alumtech, SRL	Suministro e instalación de puertas flotantes, vidrio fijo y frosteado	RD\$163,486.05

Una vez adoptada la resolución anterior, se otorgan las siguientes firmas:


Yessenia E. Rodríguez Estévez
Gerente Administrativo




Alba Giselle García Ruíz
Enc. Dpto. Ingeniería y Mantenimiento