



No. EXPEDIENTE
DGAP-DAF-CM-2021-0261

Fecha de emisión: 31/1/2022

Dirección General de Aduanas y Puertos
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGAP-2022-00042**

Descripción: **Evaluación y Reparación de plantas eléctricas del Club DGA**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Garmeli Group, SRL**

RNC: **132371461**

Nombre comercial: **Garmeli Group, SRL**

Domicilio comercial: **Reparto Miguelina calle 1ra , 10506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-875-1908**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **190,013.04**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

V.D. J.F.F.

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72101517	Reparación Planta eléctrica Cummins, 125 KW	1.00	UD	84,064.00	84,064.00	0.00	15,131.52	0.00	99,195.52
2	72101517	Reparación Planta eléctrica Cummins, 50 KW	1.00	UD	76,964.00	76,964.00	0.00	13,853.52	0.00	90,817.52

Subtotal RD\$	161,028.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,985.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	190,013.04

Observaciones: Formulario: No. D/IYM-745-2021 D/F 7/09/2021.

Oferta económica: 003 D/F 21/12/2021.

Forma de pago: a crédito.

Para uso del CLUB DGA.


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Reparación Planta eléctrica Cummins, 50 KW	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/2/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Reparación Planta eléctrica Cummins, 125 KW	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	1/2/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido



Garmeli Group S.R.L

Ingenieros electromecánicos y civiles

Cliente: Dirección General de Aduanas y Puertos

No. Ref: DGAP-DAF-CM-2021-0261

Telf.:

Contacto:

COTIZACIÓN

No. 1430221

Fecha: 20/12/2021

RNC: 1-32-37146-1

Concepto: **Reparación de plantas de emergencia Club DGA.**

Item #	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	Reparación de planta eléctrica Cummins, 125 kW.	UND	1	\$ 84,064.00	\$ 84,064.00
2	Reparación de planta eléctrica Cummins, 50 kW.	UND	1	\$ 76,964.00	\$ 76,964.00
				SUB-TOTAL	\$ 161,028.00
				ITBIS 18%	\$ 28,985.04
				TOTAL	\$ 190,013.04

Observaciones:

Este precio solo incluye mantenimiento de los generadores, no incluye corrección de liqueo de aceite, como tampoco cambio de filtros y aceite del motor.

Este mantenimiento puede tardar de 5 a 6 días para poder agotar el proceso de horneado de los generadores.